

JACA No.28-1994  
空中菌・表面汚染菌測定法指針

1. 緒言
2. 適用範囲
  - 2.1 汚染物
  - 2.2 汚染物の環境的生態
  - 2.3 汚染物の環境的挙動
3. 測定条件
  - 3.1. 無菌的操作
  - 3.2. 培養条件
  - 3.3. 流量の校正
  - 3.4. 漏洩試験
  - 3.5. 騒音防止
  - 3.6. サンプルング時間
4. 測定方法
  - 4.1 空中菌測定法
  - 4.2 表面汚染微生物の測定方法
5. まとめ
6. 参考文献